

Circolare di informazione

Le principali novità introdotte dalla nuova norma rispetto alla edizione del 2003 sono:

- Aggiornamento dei riferimenti normativi e dei termini utilizzati.
- Introduzione del controllo iniziale nelle fasi di attività di manutenzione.
- Aggiornamento delle periodicità di revisione degli estintori a base d'acqua che, per alcuni modelli, arriva fino a quattro anni.
- Per gli estintori a **biossido di carbonio** (sia portatili che carrellati) al momento della **revisione** la valvola erogatrice va sostituita.
- L'obbligo di riportare **al momento della revisione sia all'interno** che all'esterno di ogni estintore in maniera indelebile la data (mese/anno) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata.
- L'obbligo di riportare **al momento del collaudo sia all'interno** che all'esterno di ogni estintore in maniera indelebile la data (mese/anno) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata.
- La corretta gestione degli estinguenti sostituiti che devono essere trattati in conformità alla legislazione vigente in materia ambientale.
- Il ritiro dal mercato di tutti gli estintori portatili e carrellati che hanno superato 18 anni di vita.
- Altre variazioni rispetto alla precedente edizione, interessano i contenuti del cartellino di manutenzione compresa la numerazione progressiva delle fasi di manutenzione, la compilazione del registro di manutenzione a cura della persona responsabile ed il documento di manutenzione rilasciato dal manutentore.
- Per avere una visione complessiva dei numerosi cambiamenti introdotti vi consigliamo la lettura completa della norma UNI 9994-1.

CORDIALI SALUTI

ANTINCENDIO SERVICE S.R.L.
Via dell'Industria, 14
30028 TOLLARDO ADI
C.F. e P.IVA 02227820292

